





SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

WORK POSITIONING LANYARD

C358

	MARCHIO COMMERCIALE – TRADE MARK 	
	DESCRIZIONE PRODOTTO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO	PRODUCT DESCRIPTION PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR WORK POSITIONING AND PREVENTION OF FALLS FROM A HIGHT WORK POSITIONING LANYARD
	CATEGORIA DEL DPI - PPE CATEGORY III	
	NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER	
	FAT S.r.l. Via Nilde Iotti, 39/41 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. +39 02 90724828 – fax + 390290725503 www.fatsrl.com – E-mail: info@fatsrl.com	
	CERTIFICAZIONE – CERTIFICATION C358 – N. DPI 302 AT 096/2	
	ENTE DI CERTIFICAZIONE NOTIFIED BODY FOR CE TYPE EXAMINATION ANCCP S.r.l. (CE 0302)	
ENTE DI CONTROLLO ANNUALE NOTIFIED BODY FOR PRODUCTION CONTROL ITALCERT S.r.l. (CE 0426)		
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD EN 358:1999		
MATERIALI COSTITUTIVI CORDA: Corda di poliammide a 3 trefoli Ø mm. 12, peso ca. gr/m. 90, carico di rottura kN 30,1. CUCITURA CORDA: cucirino di poliammide a 3 capi ISO 2060, titolo metrico 10. REGOLATORE DI LUNGHEZZA: regolatore di lunghezza in lega leggera. CONNETTORE: moschettone in lega leggera con chiusura twist lock, apertura mm 26, carico di rottura kN 22, EN362/2004/B, mod. MLTL120/S. PESO TOTALE: Kg 0,360 CONFEZIONAMENTO: Il DPI, unitamente alla Nota Informativa, è contenuto in una busta di cellophan trasparente elettrosaldata che lo protegge dall'umidità e da vapori di agenti chimici.	COSTITUENT MATERIALS ROPE: Polyamide rope 3 strands Ø mm 12, weight gr/m 90, breaking load kN 30,1. ROPE SEWING: Polyamide Sewing Thread 3 ply ISO 2060, 10 metric count. LENGTH REGULATOR: light alloy length regulator. CONNECTORS: light alloy connector twist lock, opening mm 26, breaking load kN 22, EN362/2004/B, mod. MLTL120/S. GROSS WEIGHT: Kg 0,360 PACKAGING: The PPE, together with the Note, is packed in a polybag, that protecting it from moisture and vapors of chemical agents.	
VERIFICHE Sono di due tipi: 1 – verifiche giornaliere: l'utilizzatore deve controllare ogni giorno, prima dell'utilizzo, lo stato di efficienza del dispositivo. Controllare il nastro tessile: che non sia lesa - che le cuciture siano integre. Controllare le parti metalliche: devono essere esenti da tracce evidenti di ossidazione (ruggine) e da incisioni. 2 – almeno 1 volta all'anno (12 mesi dopo il 1° utilizzo) è obbligatorio l'invio del DPI alla verifica del fabbricante o da "persona competente".	CHECKS Are of two types: 1 – daily checks: the user must check each day before use, the efficiency of the device Check that the metal parts are not oxidized Make sure that the stitches are perfectly intact Verify that there are no scratches on the tape Verify that the mark(label) is always perfectly legible 2 – at least once a year (12 months after 1 use) is required to send the PPE to verify the manufacturer or by a “competent person”.	
Leggere assolutamente la Nota Informativa rilasciata dal produttore 	Essential to read the information Note issued by the manufacturer 	
CONSERVAZIONE La cintura di posizionamento deve essere conservata protetta da umidità, fonti di calore, possibilmente in ambiente chiuso. Per la pulizia utilizzare un panno pulito umido o una spazzola per panni.	STORAGE The work positioning belt must be kept preferably indoors, protected from moisture, heat. For cleaning use a clean damp cloth or a brush.	